



COMUNE DI CAPRIE



## PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

03

Scheda viabilità

a cura di:

**Arch. Maria Sorbo**

Via Clemente Damiano Priocca 3, Torino 10152 - [progetti@sorbo-urbanistica.com](mailto:progetti@sorbo-urbanistica.com)

collaborazione a cura di:

Arch. Sara Boi

Dott. Andrea Mocco (Vertical s.r.l.)

IL SINDACO

Gian Andrea Torasso

Ottobre 2024

# SCHEDA DI RILIEVO VIA CELLE

<b>CODICE</b> <b>94</b>	
----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA CELLE

<b>CODICE</b> 94	
---------------------	--

## FOTO PRINCIPALE

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO VIA CELLE

**CODICE**  
**94**

## PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

## SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

## ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO VIA COPPO

<b>CODICE</b> <b>95</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA COPPO

<b>CODICE</b> 95	
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## VIA COPPO

**CODICE**  
**95**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO VIA LINO MAFFIDO

<b>CODICE</b> <b>96</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA LINO MAFFIDO

<b>CODICE</b> 96	
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## VIA LINO MAFFIDO

**CODICE**  
**96**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO VIA BRAERE

<b>CODICE</b> <b>97</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		In parte
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA BRAERE

<b>CODICE</b> 97	
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO VIA BRAERE

**CODICE**  
**97**

## PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o irtogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

## SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

## ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO VIA al CIMIERO

<b>CODICE</b> <b>98</b>	
----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA al CIMIERO

<b>CODICE</b> 98	
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO VIA al CIMIERO

**CODICE**  
**98**

## PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

## SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

## ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO VIALE KENNEDY

<b>CODICE</b> 99	
---------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Tutta la via ha il percorso pedonale tranne nella porzione rilevata
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIALE KENNEDY

<b>CODICE</b> 99	
---------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Non sono state rilevate criticità significative</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## VIALE KENNEDY

**CODICE**  
**99**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o irtongonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i persorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO PIAZZA MATTEOTTI

<b>CODICE</b> <b>100</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	Segnalato ma non illuminato
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?	X		
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	Trattasi di viabilità
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		Non rispetta le dimensioni previste dalla norma
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE PIAZZA MATTEOTTI

<b>CODICE</b> 100	
----------------------	--

## FOTO PRINCIPALE



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto	
Segnaletica		Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle  Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## PIAZZA MATTEOTTI

**CODICE**  
**100**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucciolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o irtogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quando previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i persorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

# SCHEDA DI RILIEVO

## VIA SACRA DI SAN MICHELE

<b>CODICE</b> <b>101</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA SACRA DI SAN MICHELE

<b>CODICE</b> 101	
----------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## VIA SACRA DI SAN MICHELE

**CODICE**  
**101**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO SP199

<b>CODICE</b> <b>102</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		Pista ciclabile / pedonale
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE SP199

<b>CODICE</b> 102	
----------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Presenza di ostacoli lungo il percorso	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## SP199

**CODICE**  
**102**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Prevedere idonea illuminazione del percorso pedonale (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO

## VIA AMEDEO DI SAVOIA DUCA DI AOSTA

<b>CODICE</b> <b>103</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA AMEDEO DI SAVOIA DUCA DI AOSTA

<b>CODICE</b> 103	
----------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## VIA AMEDEO DI SAVOIA DUCA DI AOSTA

**CODICE**  
**103**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO PIAZZA EUROPA

<b>CODICE</b> <b>104</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3	X		Parcheggio al fondo della via ma non lungo l'asse stradale
3.2		X		
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		


# SCHEDA DI VALUTAZIONE PIAZZA EUROPA

<b>CODICE</b> 104	
----------------------	--

## FOTO PRINCIPALE



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		Non sono state rilevate criticità significative	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## PIAZZA EUROPA

**CODICE**  
**104**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

# SCHEDA DI RILIEVO

## VIA DON PAGLIARELLO BENIAMINO

<b>CODICE</b> <b>105</b>	
-----------------------------	--

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA DON PAGLIARELLO BENIAMINO

<b>CODICE</b> 105	
----------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## VIA DON PAGLIARELLO BENIAMINO

**CODICE**  
**105**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO VIA ALCIDE DE GASPERI

<b>CODICE</b> <b>106</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?	X		
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA ALCIDE DE GASPERI

<b>CODICE</b> 106	
----------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO VIA ALCIDE DE GASPERI

**CODICE**  
**106**

## PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

## SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

## ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO VIA ALCIDE DE GASPERI

<b>CODICE</b> <b>107</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3	X		

# SCHEDA DI VALUTAZIONE VIA ALCIDE DE GASPERI

<b>CODICE</b> 107	
----------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO VIA ALCIDE DE GASPERI

**CODICE**  
**107**

## PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

## SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

## ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO PIAZZA DEL POPOLO

<b>CODICE</b> <b>108</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE PIAZZA DEL POPOLO

<b>CODICE</b> 108	
----------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## PIAZZA DEL POPOLO

**CODICE**  
**108**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchiolo come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevederene la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Via Nello Pettigiani

<b>CODICE</b> <b>111</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.2			X	
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5		X	
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1		X	
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6		X	
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?		X	
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Via Nello Pettigiani

<b>CODICE</b> 111	
----------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		<p>Percorso pedonale con tratti inferiori a 90cm lungo tutto il tragitto</p> <p>Presenza di ostacoli lungo il percorso</p> <p>Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è superiore a 15 cm</p>	
Segnaletica		<p>La segnaletica stradale non è esauriente o poco leggibile</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input checked="" type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Via Nello Pettigiani

**CODICE**  
**111**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Creare un nuovo marciapiede e/o adeguare il presistente mediante individuazione di un percorso pedonale protetto (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Ove possibile riposizionare gli ostacoli presenti lungo il percorso (es. pali luce, cestini rifiuti, dissuasori...) e/o allargare la sezione del marciapiede e percorso pedonale (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Demolire il marciapiede e ricostruirlo con il rispetto delle altezze da normativa vigente (Rif. Glossario 01 ADEGUAMENTO PERCORSI ORIZZONTALI/MARCIAPIEDI)
- Realizzazione di rampa per il superamento del dislivello e/o demolizione rampa esistente non conforme ed installazione nuova rampa (Rif. Glossario 02 ADEGUAMENTO SCIVOLI E RAMPE DI ACCESSO AI MARCIAPIEDI))
- Sostituire la pavimentazione esistente con una avente caratteristiche antisdrucchio come previsto da normativa (per un agevole passaggio della sedia a ruote) (Rif. Glossario 03 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI/MARCIAPIEDI))
- Se presente un grigliato di dimensioni superiori ai 2cm o ortogonali al senso di marcia prevedere la sostituzione secondo quanto previsto dalla norma
- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)

# SCHEDA DI RILIEVO

## Viale Kennedy

<b>CODICE</b> <b>112</b>	

N.	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PERCORSO DI AVVICINAMENTO</b>			
1.1	Il percorso pedonale ha una larghezza di almeno 90cm lungo tutto il tragitto?  D.P.R. 503/96 art. 4/5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.2		X		
1.3	Il dislivello tra marciapiede e zona carrabile adiacente è massimo 15 cm?  D.P.R. 503/96 art. 5	X		
1.4	I dislivelli del percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5% con ripiani per la sosta e/o l'inversione?  D.P.R. 503/96 art. 3 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 8.2.1	X		
1.5	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolo?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.7	Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali sono illuminati?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
1.8	Il percorso risulta illuminato?  D.P.R. 503/96 art. 6	X		
1.9	L'edificio o lo spazio pubblico sono serviti da trasporto pubblico locale? Se sì quanto dista la fermata del mezzo di trasporto dall'edificio/area rilevata?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2	X		
1.10	Le fermate sono attrezzate, segnalate e accessibili?  D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 4.2.2 – 8.2.2		X	
<b>2</b>	<b>SEGNALETICA</b>			
2.1	La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) è esauriente e posizionata in modo da essere facilmente leggibile?  Negli edifici aperti al pubblico è predisposta la segnaletica che individui le principali attività e il percorso per raggiungerle?  Vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille?  D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.2			X	
2.3			X	
<b>3</b>	<b>ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI</b>			
3.1	Ci sono parcheggi riservati a persone disabili?  I parcheggi rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50?  D.P.R. 503/96 art. 10/11/16 D.M. 236/89 art. 8.2.3		X	
3.2			X	
3.3	Il Parcheggio risulta complanare al percorso? Eventuali dislivelli sono risolti con rampe o altre soluzioni?  D.P.R. 503/96 art. 10/16 D.M. 236/89 art. 4.2.3 – 8.2.3		X	

# SCHEDA DI VALUTAZIONE

## Viale Kennedy

<b>CODICE</b> 112	
----------------------	--



CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Percorso di avvicinamento		Non sono state rilevate criticità significative	
Segnaletica		<p>Negli edifici aperti al pubblico non è predisposta la segnaletica delle le principali attività e il percorso per raggiungerle</p> <p>Non vi sono apparecchi fonici e/o indicazioni con scritte in Braille</p>	

CATEGORIA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	CRITICITA'	GIUDIZIO
Accesso agli spazi pubblici		<p>Non ci sono parcheggi riservati a persone disabili</p> <p>I parcheggi non rispettano il requisito di minimo 1 posto auto ogni 50</p> <p>Il Parcheggio non risulta complanare al percorso. Non sono presenti rampe o altre soluzioni</p>	

VALUTAZIONE FINALE	
<input type="checkbox"/> Accessibilità buona	
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibilità limitata	
<input type="checkbox"/> Non accessibile	

# SCHEDA DI INTERVENTO

## Viale Kennedy

**CODICE**  
**112**

### PERCORSO DI AVVICINAMENTO

- Prevedere idonea illuminazione per l'attraversamento pedonale e ove non presente prevedere attraversamenti pedonali protetti in continuità con i percorsi pedonali (Rif. Glossario 04 ILLUMINAZIONE PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI)
- Attrezzare e segnalare idoneamente la fermata del mezzo pubblico

### SEGNALETICA

- Implementare segnaletica orizzontale e/o verticale (Rif. Glossario 05 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE)
- Installare apparecchi fonici e/o predisporre indicazioni con scritta in Braille (Rif. Glossario 14 SEGNALETICA IPOVEDENTI E APPARECCHI FONICI)

### ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI

- Riservare parcheggi per diversamente abili in numero, dimensioni e caratteristiche adeguate in prossimità degli edifici/spazi pubblici (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)
- Aggiungere il numero di parcheggi necessari per il rispetto del requisito previsto dalla normativa (1 ogni 50 posti auto) (Rif. Glossario 06 PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ)